

## Messa a terra / Compensazione del potenziale

**Fascetta di messa a terra 2 1/2 - 3"**

- Per cavi di 4 - 50 mm<sup>2</sup> o conduttori circolari fino a Ø 8 mm
- Bassa resistenza di contatto grazie al doppio contatto

<b>Numero Ordine:</b>	<b>9630</b>
E-No:	156840491
EAN:	7611614031347
Materiale	Ottone stagnato
Dimensione nominale	2 1/2" - 3"
Diametro del tubo in mm	75,2-87,9
Diametro del filo in mm	≤ 8.0
Invio	10

I morsetti di messa a terra in ottone stagnato forniscono una connessione sicura alle tubazioni metalliche per la fornitura di acqua o riscaldamento e le collegano al collegamento equipotenziale principale.

- Per il collegamento di tubature metalliche all'equipotenziale principale
- Contatto ottimo e durevole tra il tubo e il collegamento equipotenziale
- Ampia area di contatto del conduttore grazie a due viti di contatto
- Facile integrazione di più tubi vicini nell'equipotenziale senza interrompere il collegamento equipotenziale
- Nessuna interruzione dell'equipotenziale in caso di smontaggio di un tubo